

Véhicule concerné par ce Fil : **VW - GOLF - 1.9L TDI - AJM**

**[Tuto] Utiliser code d'erreur VAG-COM /
VCDS dans ETKA**

Bonsoir,

Un premier petit tuto qui je l'espère en aidera quelques uns.

Le but étant de connaître la pièce exacte, défectueuse sur son véhicule à partir des codes d'erreurs que remonte VAG-COM :

1ère étape :

On effectue un scan avec VAG-COM :

```
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 311.2-N
www.Ross-Tech.com

Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000

Self-Diagnosis Log
Saturday, 03 April 2010, 19:06:44

VIN Number:   License Plate:
Mileage:      Repair Order:

Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76


Address 01 -----
Controller: 038 906 012 L
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2527
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
5 Faults Found:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
      P1161 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
      P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
      P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
      P1441 - 35-10 - - - Intermittent
```

On note la référence de la pièce défectueuse dans le code d'erreur entre parenthèse : N239 dans notre exemple.

2ème étape :

On ouvre ETKA, on sélectionne son véhicule, on clique sur le bouton "Recherche étendue" (symbolisé par des jumelles).

Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran, on se rend sur l'onglet "SDC-Code" et on saisit notre code d'erreur (toujours N239 pour notre exemple):



On clique sur le bouton "Rechercher".

3ème étape :

ETKA nous affiche dans quelle catégorie (encadrée) se trouve notre pièce défectueuse :

ETKA 7 - Volkswagen Révision 7.1 Mise à jour 683

ETKA

MODÈLE ANNÉE PG SG PLANCHE STOCKS RECHERCHE I.V. TYPE DE VENTE MARQUE
 GOLF 1999 (X) 1 30 Volkswagen

RESTRICTION BON DE MATÉRIEL

SÉLECTION DE GROUPE PRINCIPAL

PG	SG	PLANCHE	DÉSIGNATION	REMARQUE	INFO. MO
1	30	130-20	pompe d'injection	1,9l	mot. dies AGP,AGR AHF,AQM
1	31	131-02	pompe a air secondaire	2,3l	5 cyl.: AQN
1	31	131-05	pompe a air secondaire	1,6/2,0l	4 cyl.: AQY,APF AVU
1	31	131-10	systeme de depression recyclage gaz d'echappement	1,9l	mot. dies AGR

Ici, "Pompe d'injection".

4ème et dernière étape, on double clique sur cette catégorie :

ETKA

MODÈLE ANNÉE PG SG PLANCHE STOCKS RECHERCHE I.V. TYPE DE VENTE MARQUE

GOLF 1999 (X) 1 30 130-20 Volkswagen

RESTRICTION BON DE MATÉRIEL

POS.	RÉF. PIÈCE	DÉSIGNATION	REMARQUE	QTÉ	INFO.
▶ 18	028 906 283 M	electrovanne pompe d'injection: faisceau de cables	038 130 107 B 038 130 107 D 180MM	1	
▶ (18)	028 906 283 P	electrovanne pompe d'injection: faisceau de cables	038 130 107 B 038 130 107 D 300MM	1	
▶ (18)	038 906 283	electrovanne pompe d'injection:	038 130 107 H 038 130 107 J	1	
19	028 130 684	joint torique		1	
20	046 130 684 A	joint torique		1	

ETKA, nous affiche donc maintenant la pièce défectueuse (flèche verte), sa référence et sa géolocalisation.

Voilà, j'espère avoir été claire.

@ ++

Charles.