



**VEHICULE** SUZUKI Grand Vitara (JT) 1.9 DDiS.


**SYMPTOME** Voyants ESP et STOP allumés, aucun autre symptôme.

**DEFAULT** P0606 appareil de commande moteur (PCM).

## INTERVENTION

En présence du code défaut P0606 appareil de commande moteur (PCM), il est bien de contrôler la batterie montée sur le véhicule. Il est récurrent de trouver le code défaut P0606 mémorisé dans le calculateur d'injection pour ce problème d'alimentation électrique.

Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une reprogrammation du calculateur d'injection ou de procéder à son remplacement.



- 1 – câble négatif
- 2 – câble positif
- 3 – dispositif de fixation
- 4 – batterie
- (a) – boulon de masse serrée à 12Nm



Informations de la batterie montée d'origine

Modèle : 95D26L

Capacité : 63Ah

Il est recommandé de monter une batterie plus performante ayant une capacité de plus de 90Ah.



Pièces disponibles dans le réseau de distributeurs **autodistribution**

**BOSCH** 0 092 S40 280

**VARTA** 5954040833132

**SOLUTION** Remplacement de la batterie par un modèle plus performant (capacité > 90Ah).

